
Case 1 (1 μm = 10 mm)
X (mm)
Z (mm)
FP
C5
C4
C2−3
C1
1000
800
600
400
200
0
−200
−400
−600
−800
−1000
−1000
−800
−600
−400
−200
0
200
400
600
800


Case 1 (1 μm = 10 mm)
Y (mm)
Z (mm)
FP
C5
C4
C2−3
C1
1000
800
600
400
200
0
−200
−400
−600
−800
−1000
−1000
−800
−600
−400
−200
0
200
400
600
800


Case 2 (1 μm = 10 mm)
X (mm)
Z (mm)
FP
C5
C4
C2−3
C1
1000
800
600
400
200
0
−200
−400
−600
−800
−1000
−1000
−800
−600
−400
−200
0
200
400
600
800


Case 2 (1 μm = 10 mm)
Y (mm)
Z (mm)
FP
C5
C4
C2−3
C1
1000
800
600
400
200
0
−200
−400
−600
−800
−1000
−1000
−800
−600
−400
−200
0
200
400
600
800


Case 1
XC (μm)
Z (mm)
Case 1
YC (μm)
Z (mm)
Case 1
ZC (μm)
Z (mm)
Case 1
x−tilt (μrad)
Z (mm)
30
20
10
0
−10
−20
−30
−1000
−500
0
500


Case 1
y−tilt (μrad)
30
20
10
0
−10
−20
−30
−1000
−500
0
500
Z (mm)


Case 2
XC (μm)
Z (mm)
Case 2
YC (μm)
Z (mm)
Case 2
ZC (μm)
Z (mm)
Case 2
x−tilt (μrad)
Z (mm)
30
20
10
0
−10
−20
−30
−1000
−500
0
500


Case 2
y−tilt (μrad)
30
20
10
0
−10
−20
−30
−1000
−500
0
500
Z (mm)